



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก พชร.ผกป.สภ.  
เลขที่ เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่าย  
ช่างซึ่ง

ถึง พจก.กฟส.สภ.

วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน พจก.กฟส.สภ. ผ่าน หพ.กป.สภ.

ตามที่ กฟส.สีเข้ม ได้มอบหมายให้ นายสามิตร แก้วปัลจิ ตำแหน่ง พชร.ผกป.สภ.

เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้วยตัวเอง บ้านกระลัน ต.ยาง ถึงบริเวณ บ้านจังเอ็ด ต.ตรีม

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ สภ.(กป.) 047 ลง. 8 ธ.ค. 64 โครงการ/งบ I-63-F-SIP645.MS.2002

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

บ้านกระลัน ต.ยาง ถึงบริเวณ บ้านอาวุช ต.ตรีม

(ตามแผนผัง) โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

๑. รื้อถอนลูกถ้วย PIN TYPE จำนวน 432 ลูก

๒. ติดตั้งลูกถ้วย LINE POST จำนวน 432 ลูก

ในวันที่ 20 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 0500 น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้

ไม่นับเวลาที่จะดำเนินการ SWITCHING ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงานทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ พปบ./ผกป. และ ศจฟ.กฟจ.๓ ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

เรียน พจก.กฟส.สภ.

ผปบ./ผกป. สภ. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อ ปฏิบัติงานแล้ว เนื่องสมควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อน้ำประปา ตั้งแต่ 300 KVA. ขึ้นไปได้รับ ผลกระทบ จำนวน - ราย พร้อมนี้ได้แนบแผนผังแสดง พื้นที่ดับไฟมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

( นายชาญชัย ชมชันดี )  
หพ.กป.สภ.

ที่ ฉ.๓ สภ.(กป.) ๓๖๑ ลง. 11 พ.ค. 2565

เรียน อฝ.ปบ.ฉ.๓(ผคฟ.กปบ.ฉ.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

( นายบุญธรรม รัตนไชย )  
ผจก.กฟส.สภ.

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน เริ่มดับไฟเวลา

น. ( นาย )

ผู้เจรจา ( )

แจ้งงานแล้วเสร็จเวลา

น. ( นาย )

ผู้เจรจา ( )

จ่ายไฟคืนได้เวลา

น. ( นาย )

ผู้เจรจา ( )

เรียน อฝ.ปบ.ฉ.๓

ผคฟ.พิจารณาแล้ว เนื่องสมควรอนุมัติให้ดับไฟ ได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

( —— )  
หพ.คฟ.

ที่ ฉ.๓/กปบ.(คฟ.)

เรียน

อนุมัติ-และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ตามเวลาที่กำหนดด้วย

(ลงชื่อ)

## ข้อมูลการย้ายໂຮດ

N 

SAM 04 VVR  
201

SAM 4 F-05

SAM 4 F-07

SAM 4 F-04

SAM 4 F-09

SAM 4 F-08

SAM 4 F-10

จุดติดเบรกตัน บริเวณสามแยกเข้าบ้านกะลัน